

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов zxt@nt-rt.ru <http://zterex.nt-rt.ru/>

Аккумуляторная батарея




Рис. 84. Аккумуляторная батарея

| № | Артикул детали | Наименование детали |
|---|----------------|----------------------------------------------------------|
| | 12-3703010-A | Аккумуляторная батарея с электролитом заряженная в сборе |
| | 13-3703087 | Крышка аккумуляторной батареи |
| | 200219-П29 | Болт М6-6gx50 ОСТ 37.001.122-96 |
| | 201496-П29 | Болт М10-6gx22 ОСТ 37.001.123-96 |

| | |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 221603-П29 | Винт М6-6gx12 ОСТ 37.001.125-81 |
| 250508-П29 | Гайка М6-6Н ОСТ 37.001.124-93 |
| 250512-П29 | Гайка М10-6Н ОСТ 37.001.124-93 |
| 252005-П29 | Шайба 8 ОСТ 37.001.144-96 |
| 252037-П29 | Шайба 6 ОСТ 37.001.144-96 |
| 252134-П29 | Шайба 6 |
| 252136-П29 | Шайба 10Т |
| 258012-П29 | Шплинт 2x12 ОСТ 37.001.171-93 |
| 292741-П29 | Гайка-барашек |
| 49Б-3703040 | Накладка прижимная аккумуляторной батареи |
| 49Б-3703042 | Ручка аккумуляторной батареи |
| 52-3703038 | Стяжка крепления аккумуляторной батареи |
| 6-СТ-68-ЭМЗ | Батарея аккумуляторная (сухозаряженная) (12-3703011-А) |
| 71-3703035 | Рамка крепления аккумуляторной батареи в сборе |
| 71-3703122 | Основание розетки внешнего пуска |
| 71-3703123 | Крышка розетки внешнего пуска |
| 71-3703124 | Перемычка розетки внешнего пуска нижняя |
| 71-3703125 | Перемычка розетки внешнего пуска верхняя |
| 71-3703126 | Прокладка розетки внешнего пуска |
| 71-3703127 | Планка розетки внешнего пуска |
| 71-3703128 | Кронштейн крепления розетки внешнего пуска |
| 71-3703130 | Пружина розетки внешнего пуска |
| 71-3703132 | Пластина защитная клемм розетки внешнего пуска |




Рис. 85. Аккумуляторная батарея

| № | Артикул детали | Наименование детали |
|---|----------------|-------------------------------------|
| | 12-3724063-Б1 | Провод массы розетки внешнего пуска |
| | 201415-П29 | Болт М6-6gx10 ОСТ 37.001.123-96 |
| | 201416-П29 | Болт М6-6gx12 ОСТ 37.001.123-96 |
| | 201416-П29 | Болт М6-6gx12 ОСТ 37.001.123-96 |
| | 201417-П29 | Болт М6-6gx14 ОСТ 37.001.123-96 |
| | 201418-П29 | Болт М6-6gx16 ОСТ 37.001.123-96 |
| | 221607-П29 | Винт М6-6gx20 |
| | 250508-П29 | Гайка М6-6Н ОСТ 37.001.124-93 |
| | 250508-П29 | Гайка М6-6Н ОСТ 37.001.124-93 |
| | 250510-П16 | Гайка М8 |
| | 252134-П29 | Шайба 6 |
| | 252134-П29 | Шайба 6 |
| | 252134-П29 | Шайба 6 |
| | 252137-П2 | Шайба 12.ОТ ОСТ 37.001.115-75 |
| | 252154-П29 | Шайба 6Л ОСТ 37.001.115-75 |

| | |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 252174-П29 | Шайба 2-6 ОСТ 37.001.145-75 |
| 252232-П29 | Шайба 4 |
| 252234-П29 | Шайба 2-6 ОСТ 37.001.146-75 |
| 252234-П29 | Шайба 2-6 ОСТ 37.001.146-75 |
| 290659-П16 | Болт М8-6gx30 |
| 291579-П8 | Болт М12x140 крепления стартера |
| 297506-П29 | Скоба 16 |
| 297506-П29 | Скоба 16 |
| 297506-П29 | Скоба 16 |
| 47-3724050-Б1 | Провод от аккумуляторной батареи к соединительной панели |
| 47-3724051-Б | Провод от аккумуляторной батареи к выключателю массы |
| 66-3724250 | Прокладка уплотнительная |
| 66-3724250 | Прокладка уплотнительная |
| 66-3724250 | Прокладка уплотнительная |
| 71-3703015 | Батарея аккумуляторная с рамкой в сборе |
| 71-3703120 | Розетка внешнего пуска в сборе |
| 71-3724552 | Провод от соединительной панели к стартеру |
| 71-3724553 | Провод от соединительной панели к розетке внешнего пуска |
| ВК318-Б | Выключатель ««массы»» |
| ПС200-Т | Панель соединительная в сборе (41Ю-3723030) |
| СТ130-Б | Стартер в сборе (Г-66-3708010) |

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов zxt@nt-rt.ru <http://zterex.nt-rt.ru/>